




Digital Scale for kitchen use

MODEL KD-160



- (GB) (USA)
- (D)
- (F)
- (E)
- (I)
- (NL)
- (P)
- (C)

Instruction manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de instrucciones Manuale d'istruzione Gebruiksaanwijzing Manual de instruções 電子秤使用手冊

KD160SG7601(0)1012FA


TANITA (GB) (USA)

Digital Scale Instruction Manual

Notice

- Do not dismantle the unit.
- Avoid using chemicals to prevent creating a hazard.
- Use the unit on a firm, flat surface.

Name of parts



How to use

- Open the battery compartment cover (see figure 1) and insert 4 x "R03 (IEC)" or "24F" batteries as indicated. NB. Make sure that the polarity of each battery is correctly aligned.
- Press the ON/TARE button.
The display will show "0000".
Wait until the display shows "0" before proceeding to weigh item(s). NB. Make sure you place item(s) in the centre of the tray.
If the weight of the item(s) exceeds the scale's capacity, "EEEE" will appear on the display.
- Tare weighing function
The tare function allows you to Add and Weigh individual item(s) without removing contents of the bowl.
When the display shows "0", place bowl onto the scale and press the ON/TARE button. The display will revert to "0" again.
Now add and weigh item(s), pressing the ON/TARE button before adding and weighing each individual item.
After removing the bowl at the end, the display will show a negative reading. Press the ON/TARE button to return the display to "0".
- Auto Power Off
The scale is designed with an auto power-off function for energy efficiency. If the same reading is displayed for more than 10 minutes the scale will automatically turn off.
- Battery Replacement
If "Lo" appears in the display when attempting to weigh, replace the batteries (following previous instructions.)
*Mode Change
When a mode change is required, press ON/TARE and OFF buttons simultaneously, and then select the proper mode. (For the goz version)

- Care instructions and important notes**
- The scale is a precision instrument. Do not dismantle the scale and avoid strong vibrations or shocks.
 - Keep away from direct sunlight and heating appliances, etc. open.
 - When moving the scale to a new location, where the temperature differs from the previous location by more than 10°C (50°F), leave the scale in the new location for at least 2 hours before using it.
 - Use the scale clean with a damp cloth.
 - If the scale is not to be used for a long period of time, remove the batteries.

Specification			
Model KD-160	without bowl	200	210
	with bowl	201	211
Capacity	2kg	2kg / 70oz	
Minimum graduation	1g	1g/0.05oz	
Power	4 x "R03 (IEC)" or "24F" batteries (included)		


TANITA (D)

Bedienungsanleitung Digitalwaage

Bitte beachten Sie

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Vermeiden Sie die Verwendung von brennenden Chemikalien um einen Brand zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf glatten, ebenen Flächen.

Teillebezeichnung



So wird die Waage bedient

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung (s. Abb. 1) und setzen Sie 4 x "R03 (IEC)" oder "24F"-Batterien ein, wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig herum einsteckt werden (achten Sie auf die Pole).
- Drücken Sie die ON/TARE-Taste.
Das Display zeigt "9999".
Warten Sie, bis das Display "0" anzeigt, bevor Sie mit dem Wiegen beginnen.
NB. Bitte vergewissern Sie sich, ob Sie zu wiegenden Zutaten in der Mitte der Weegplattform liegen.
Nachdem Sie die Schüssel entfernt haben, zeigt das Display eine Negativ-Zahl an. Drücken Sie die ON/TARE um die Displayanzeige wieder auf "0" zu stellen.
- Tara-Funktion
Die Tara-Funktion ermöglicht es Ihnen mehrere Zutaten zuzuwiegen, ohne den jeweiligen Schüsselinhalt zu entfernen. Wenn das Display "0" anzeigt, stellen Sie die Schüssel auf die Waage und betätigen die ON/TARE-Taste. Das Display schaltet dann wieder auf "0".
Fügen Sie nun die Zutaten bei, drücken Sie jeweils die ON/TARE-Taste, bevor Sie eine neue Zutat wiegen möchten.
Nachdem Sie die Schüssel entfernt haben, zeigt das Display eine Negativ-Zahl an. Drücken Sie die ON/TARE um die Displayanzeige wieder auf "0" zu stellen.
- Drücken Sie die OFF-Taste um die Waage abzuschalten.
Diese Waage ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Wenn die selbe Anzeige mehr als 10 Minuten auf dem Display angezeigt wird, schaltet die Waage automatisch ab.
- Batteriewechsel
Wenn "Lo" auf dem Display erscheint, müssen die Batterien gewechselt werden (bitte beachten Sie die vorangehenden Hinweise).
*Modusänderung
Wenn Sie den Messmodus ändern möchten, drücken Sie die ON/TARE und OFF-Taste gleichzeitig, wählen Sie dann den gewünschten Modus (für goz-Version).

Spezifikationen			
Model KD-160	Ohne Schüssel	200	210
	Mit Schüssel	201	211
Wiegskapazität	2kg	2kg / 70oz	
Teilung	1g	1g / 0.05oz	
Stromversorgung	4 x "R03 (IEC)" oder "24F"-Batterien (im Lieferumfang enthalten)		


TANITA (F)

Mode d'emploi de la balance de cuisine numérique

Attention

- Ne pas démonter la balance.
- Né utiliser de produits chimiques afin d'éviter toute explosion.
- Utiliser le produit sur une surface stable.

Nom des éléments



Instructions d'utilisation

- Soulever le couvercle du compartiment à piles (voir figure 1) et insérer 4 piles de type "R03 (IEC)" ou "24F" selon les cas. Attention : assurez-vous que les piles sont placées correctement en respectant leurs polarités respectives. Appuyez sur le bouton ON/TARE.
L'écran affiche "9999".
Patientez jusqu'à ce que l'écran revienne à "0" avant d'effectuer une pesée.
Attention : placez le ou les objet(s) à peser au centre du plateau.
Si le poids du ou des objet(s) excède la capacité de la balance, le message "EEEE" s'affiche à l'écran.
- Fonction Tara
Cette fonction vous permet de peser des objets séparément sans rien retirer du bol.
Lorsque l'écran affiche "0", placez le bol sur la balance et appuyez sur le bouton ON/TARE. L'écran affiche "0" à nouveau. Vous pouvez à présent peser un ou plusieurs objets. Pour cela, appuyez sur le bouton ON/TARE avant de peser chacun des objets.
Lorsque vous retirez le bol du plateau, l'écran affiche un poids négatif. Appuyez sur le bouton ON/TARE pour revenir à "0".
- Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre la balance.
- Dispositif de coupure automatique
Cette balance est équipée d'un dispositif de coupure automatique de courant en vue d'obtenir une efficacité énergétique maximale. Lorsqu'un même affichage reste à l'écran pendant plus de 10 minutes, la balance s'éteint automatiquement.
- Remplacement des piles
Si le message "Lo" s'affiche à l'écran lors d'une pesée, vous devez remplacer les piles. Reportez-vous aux instructions ci-dessus.
*Changement de mode
Pour utiliser le mode conversion, appuyez simultanément sur les boutons ON/TARE et OFF, puis sélectionnez le mode désiré. (Appuyez sur la pression goz version)

Caractéristiques			
Model KD-160	Sans le bol	200	210
	Avec le bol	201	211
Capacité	2kg	2kg / 70oz	
Graduation minimale	1g	1g / 0.05oz	
Alimentation	4 piles de type "R03 (IEC)" ou "24F" (incluses)		


TANITA (E)

Manual de instrucciones de báscula digital

Aviso

- No desmonte el producto.
- No utilice productos químicos para evitar accidentes.
- Utilice el producto sobre una superficie plana.

Nombre de las piezas



Mode de empleo

- Abra la tapa del compartimento de las pilas (véase ilustración 1) e introduzca 4 pilas "R03 (IEC)" o "24F" como se indica. Nota: Asegurar que se alinean correctamente la polaridad de cada pila.
Pulsar el botón de ON/TARE (ENCENDIDO/TARA).
La pantalla mostrará "9999".
Espere hasta que la pantalla marque "0" antes de comenzar a pesar.
Nota: Asegurar que se colocan ellos ingrediente(s) en el centro de la bandeja.
Si el peso de los ingredientes excede la capacidad de la báscula, aparecerá "EEEE" en la pantalla.
- Función de pesa con tara
La función de tara permite Añadir y Pesar ingredientes individuales sin vaciar el bol.
Cuando la pantalla muestra "0", colocar el bol sobre el peso y pulsar el botón de ON/TARE (ENCENDIDO/TARA). La pantalla volverá a mostrar "0" de nuevo.
Ahora añadir y pesar ellos ingredientes, pulsando el botón de ON/TARE (ENCENDIDO/TARA) antes de añadir y pesar cada ingrediente. Después de retirar el bol al terminar de pesar, la pantalla mostrará una lectura negativa. Pulse el botón de ON/TARE (ENCENDIDO/TARA) para que la pantalla vuelva a "0".
- Pulsar el botón de OFF (APAGADO) para apagar el peso.
- Apagado automático
Este peso está diseñado con una función de apagado automático para una mayor eficacia energética. El peso se apagará automáticamente si se visualiza la misma lectura durante más de 10 minutos.
- Cambio de las pilas
Si aparece "Lo" en la pantalla al intentar pesar, cambie las pilas (siguiendo las instrucciones anteriores).
*Cambio de medida
Cuando se requiere un cambio de medida presionar al mismo tiempo las teclas ON / TARE y / OFF, después seleccione la medida deseada (para gramos/onzas).

Especificaciones			
Model KD-160	Sin bol	200	210
	Con bol	201	211
Capacidad	2kg	2kg / 70oz	
Graduación mínima	1g	1g / 0.05oz	
Alimentación	4 pilas "R03 (IEC)" o "24F" (incluidas)		


TANITA (I)

Manuale d'istruzione per Bilancia Digitale

Avvertenza

- Non smontare lo strumento.
- Evitare di usare additivi chimici per prevenire incidenti.
- Usare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

Nome delle parti



Istruzioni per l'uso

- Aprire il coperchio del vano portabatterie (vedere la figura 1) e inserire 4 batterie "R03 (IEC)" o "24F" nel modo indicato. NB. Accertarsi che la polarità di ciascuna batteria sia correttamente allineata.
- Premere il tasto ON/TARE (Accesso/Tara).
Il display indica "9999".
Attendere fino a quando il display indica "0" prima di procedere a pesare gli articoli.
NB. Accertarsi di mettere gli articoli nel centro del vassoio.
Se il peso degli articoli supera la portata della bilancia, "EEEE" viene visualizzato nel display.
- Funzione di peso della tara.
La funzione di peso della tara consente di aggiungere e pesare singoli articoli senza rimuovere il contenuto dalla bacinella.
Quando il display indica "0", mettere la bacinella sulla bilancia e premere il tasto ON/TARE (Accesso/Tara). Il display ritorna nuovamente a "0".
Aggiungere e pesare gli articoli, premendo il tasto ON/TARE (Accesso/Tara) prima di aggiungere e pesare ciascun singolo articolo.
Dopo aver rimosso la bacinella al termine, il display visualizza un valore negativo. Premere il tasto ON/TARE (Accesso/Tara) per riportare il display a "0".
- Premere il tasto OFF (Spegnimento) per spegnere l'alimentazione.
- Spegnimento automatico
La bilancia è dotata di una funzione di spegnimento automatico per fornire l'efficienza energetica. Se la stessa lettura viene visualizzata per più di 10 minuti, la bilancia si spegne automaticamente.
- Sostituzione della batteria
Se "Lo" viene visualizzato nel display durante la pesatura, sostituire le batterie (seguiendo le istruzioni precedenti).
*Cambio della unità di misura
Quando si deve cambiare la programmazione premere contemporaneamente ON/TARE + OFF e poi selezionare l'unità di misura desiderata (vedere sezione prima).

Caratteristiche tecniche			
Model KD-160	Senza bacinella	200	210
	Con bacinella	201	211
Portata	2kg	2kg / 70oz	
Graduazione minima	1g	1g/0.05oz	
Alimentazione	4 batterie "R03 (IEC)" o "24F" (incluse)		


TANITA (NL)

Gebruiksaanwijzing voor digitale weegschaal

Opmerking

- Demonteer het apparaat niet.
- Gebruik geen chemische reagentiaquinomen om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik de weegschaal op een vlakke, stabiele ondergrond.

Onderdelenlijst



Gebruik

- Open het deksel van de batterijhouder (zie figuur 1) en leg 4 stuks "R03 (IEC)" of "24F" batterijen in de houder, zoals weergegeven. NB. Zorg ervoor dat de min- en pluspolen van de batterij in één lijn liggen.
- Druk op de ON/TARE (AANTAR/AKNOOP).
Het scherm geeft "9999" weer. Wacht totdat "0" op het scherm verschijnt voordat u het (de) voorwerp(en) weegt.
NB. Zorg ervoor dat u het (de) voorwerp(en) in het midden van het weegplateau plaatst.
Als het gewicht van het (de) voorwerp(en) zwaarder is dan de capaciteit van de weegschaal verschijnt "EEEE" op het scherm.
- Functie van pesen de tara
De tara functie toegestaan om individuele voorwerpen toe te voegen en te wegen zonder de inhoud van de kom te verwijderen. Zet de kom op de weegschaal op "0" op het scherm verschijnt en druk op de ON/TARE (AANTAR/AKNOOP).
NB. Zorg ervoor dat de kom op de weegschaal geplaatst is.
Voeg nu de ingrediënten toe en weeg ze en druk op de ON/TARE (AANTAR/AKNOOP) voorafgaand aan het weegwerk.
Prima o bolle ON/TARE para visualizar "0" novamente.
- Prima o bolle OFF para desligar a alimentação.
- Apagado automático
A balança está equipada com uma função que desliga automaticamente para economizar energia. Se o mesmo valor estiver no visor durante mais de 10 minutos, a balança desliga automaticamente.
- Substituição das pilhas
Se o visor indicar "Lo", quando tender proceder à pesagem, substitua as pilhas (segundo as instruções anteriores).
*Mudança de modo
Sempre que for necessário mudar o modo, prima simultaneamente os botões ON/TARE e OFF e seccione o modo desejado. (Para a versão goz).

Specificaties			
Model KD-160	Zonder kom	200	210
	Met kom	201	211
Capaciteit	2kg	2kg / 70oz	
Minimale schaalverdeling	1g	1g/0.05oz	
Voeding	4 stuks "R03 (IEC)" of "24F" batterijen (meegeleverd)		


TANITA (P)

Manual de instruções da balança digital

Aviso

- Não desmonte a unidade.
- Evite a utilização de produtos químicos para evitar riscos.
- Utilize a unidade numa superfície firme e plana.

Nome dos componentes



Utilização

- Abra a tampa do compartimento das pilhas (consulte a figura 1) e insira quatro pilhas "R03 (IEC)" ou "24F" conforme indicado. NB. Certifique-se de que as pilhas são inseridas com a polaridade correcta.
- Prima o botão ON/TARE.
O visor indica "9999".
Espere até o visor indicar "0" antes de proceder à pesagem de objectos.
NB. Certifique-se de que os objectos são colocados no centro do tabuleiro.
Se o peso do objecto for superior à capacidade da balança, o visor indica "EEEE".
- Função de pesagem da tara
A função de pesagem da tara permite adicionar e pesar objectos individuais sem retirar o conteúdo da bacia.
Quando o visor indica "0", coloque a bacia na balança e prima o botão ON/TARE. O visor indica "0" novamente.
Adicione e pese objectos premindo o botão ON/TARE antes de adicionar e pesar cada objecto individual.
- Depois de retirar a bacia quando concluído, o visor indica um valor negativo.
Prima o botão ON/TARE para visualizar "0" novamente.
- Prima o botão OFF para desligar a alimentação.
- Apagado automático
A balança está equipada com uma função que desliga automaticamente para economizar energia. Se o mesmo valor estiver no visor durante mais de 10 minutos, a balança desliga automaticamente.
- Substituição das pilhas
Se o visor indicar "Lo", quando tender proceder à pesagem, substitua as pilhas (segundo as instruções anteriores).
*Mudança de modo
Sempre que for necessário mudar o modo, prima simultaneamente os botões ON/TARE e OFF e seccione o modo desejado. (Para a versão goz).

Especificação			
Model KD-160	Sem bacia	200	210
	Com bacia	201	211
Capacidade	2kg	2kg / 70oz	
Graduação mínima	1g	1g/0.05oz	
Alimentação	4 Pilhas "R03 (IEC)" ou "24F" (incluídas)		

TANITA (C)

電子秤使用手冊

注意

- 請勿自行拆卸本品。
- 避免使用化學藥品。
- 請於水平表面使用本品。

產品結構名稱



使用幫助

- 打開電池組蓋(如圖1所示), 插入4枚型號 "R03 (IEC)" 或 "24F" 電池。
注意: 請依電池極性正確。
2. 按 "ON/TARE (啟動)" 鍵。
顯示屏將顯示 "9999"。
在顯示屏顯示 "0" 後再稱量。
注意: 請依量物體處於稱盤中央。
如果所量物體重量超過電子秤量範圍, 顯示屏將顯示 "EEEE"。
- 去皮功能
去皮功能允許您在不移除容器的情況下, 進行稱量, 並顯示去皮重量。
當顯示屏顯示 "0" 時, 把容器放在秤盤中央, 按 "ON/TARE" 顯示屏將再次顯示 "0"。
然後在秤盤中央放樣品, 顯示屏將顯示一個負數, 按下 "ON/TARE" 顯示屏將顯示 "0"。
- 自動關機功能
為了使電能更有效地利用, 本品設有自動關機功能。如果顯示屏長時間超過10分鐘, 將自動關機功能。
6. 電池更換
如果顯示屏顯示 "Lo", 請將電池更換(請按前面的說明)。
7. 模式轉換
當需要轉換模式時, 請同時按 "ON/TARE" 和 "OFF" 鍵, 然後選擇所需的模式(適用於g/oz/切换)。

規格			
KD-160型號	不帶深皿	200	210
	帶深皿	201	211
最大稱量	2KG	2KG / 70oz	
分度值	1克	1克 / 0.05 吋	
電 源	4 "R03 (IEC)" 或者 "24F" 電池組(包括)		

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following methods:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the Tanita Corporation may void the user's authority to operate the equipment.



- (GB)
- (D)
- (F)
- (E)
- (I)
- (NL)
- (P)
- (C)

- (GB) **Notice:** These marks can be found out on contaminant-containing Batteries:
Pb - Battery contains lead.
Cd - Battery contains cadmium.
Hg - Battery contains mercury.
Not allowed to mix batteries with consumer wastes!
As consumer you are legally bound to return used or discharged batteries at the public collecting points in your town, or wherever the corresponding batteries are sold and specifically marked collecting boxes have been set up. In case of scrapping the separate batteries should be removed from it and deposited at the collecting points as well.
* Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb - Batterie enthält Blei.
Cd - Batterie enthält Cadmium.
Hg - Batterie enthält Quecksilber.
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte oder ausgetauschte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden und speziell gekennzeichnete Sammelbehälter aufgestellt sind. Bei Verschrottung des Gerätes sind die Batterien zu entnehmen und müssen ebenfalls bei Sammelstellen abgegeben werden.
* Remarque: Vous trouverez les indications suivantes sur les piles contenant des substances polluantes.
Pb - la pile contient du plomb.
Cd - la pile contient du cadmium.
Hg - la pile contient du mercure.
Inter des piles avec des déchets ménagers est interdite!
En tant que consommateur, vous avez l'obligation de remettre les piles usagées ou déchargées. Vous pouvez déposer vos vieilles piles dans des lieux de collecte publics de votre ville ou partout où des piles similaires sont vendues et que des boîtes de collecte spécialement indiquées ont été mises en place. En cas de mise au rebut de l'appareil, les piles doivent en être démonté et éliminées dans le point de collecte.
* Nota: Estas marcas pueden encontrarse en las pilas que contienen contaminantes.
Pb - la pila contiene plomo.
Cd - la pila contiene cadmio.
Hg - la pila contiene mercurio.
Esta prohibido mezclar las pilas con los desechos de consumo!
Como consumidor, usted es legalmente obligado a devolver las pilas usadas o descargadas. Usted puede depositar sus pilas usadas en los puntos públicos de recolección de su ciudad, o donde se venden las pilas correspondientes y donde se han establecido cajas de recolección específicamente marcadas. En caso de desecho de equipo, las pilas deberán retirarse de éste y depositarse también en los puntos de recolección.
* Avviso: Questi marchi sono riportati all'interno delle collezioni di batterie contenenti sostanze tossiche:
Pb - batteria a base di piombo.
Cd - batteria a base di cadmio.
Hg - batteria a base di mercurio.
Non è consentito lo smaltimento comune di batterie e rifiuti solidi urbani!
Come consumatore, è obbligato legalmente a restituire le pile usate o scaricate, appoggiandosi presso gli opportuni centri di raccolta cittadini oppure presso i relativi punti vendita, utilizzando gli appositi contenitori appositi. Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere le batterie e depositare queste negli stessi centri di raccolta sicuri.
* Waarschuwing: De volgende opschriften kunnen op batterijen die vervontoxijnende stoffen bevatten, aangebracht worden:
Pb - Lothoudende batterij.
Cd - Cadmiumhoudende batterij.
Hg - Kwikhoudende batterij.
Het is verboden om batterijen bij het huishoudelijk te deponeren!
Als consument bent u wettelijk verplicht om lege of gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen afgeven bij openbare inzamelingspunten of daar, of bij verkopenpunten van batterijen die u daarvan bestemde inzamelingspunten. Wanneer u het toestel wegdoet moeten de batterijen verwijderd worden en eveneens naar de daarvoor bestemde inzamelingspunten gebracht worden.
* Nota: Estas marcas pueden encontrarse en las pilas que contienen contaminantes:
Pb - la pila contiene plomo.
Cd - la pila contiene cadmio.
Hg - la pila contiene mercurio.
Está prohibido mezclar las pilas con los desechos de consumo!
Como consumidor, usted está legalmente obligado a devolver las pilas usadas o descargadas. Usted puede depositar sus pilas usadas en los puntos públicos de recolección de su ciudad, o donde se venden las pilas correspondientes y donde se han establecido cajas de recolección específicamente marcadas. En caso de desecho el equipo, las pilas deberán retirarse de éste y depositarse también en los puntos de recolección.
* 注意: 含有污染物的電池上可以找得到這些標記:
Pb - 鉛電池含有鉛。
Cd - 鎘電池含有鎘。
Hg - 水銀電池含有水銀。
禁止將廢電池與一般家庭廢棄物混雜!
作為消費者, 您有法律上之義務將用過或已放電之電池, 可以將您的電池保存在您所在城市的公共收集點, 或在任何有關的電池收集點, 以及已經建立的特別標記的收集箱, 在準備廢棄機器的情況下, 電池應該被取出, 並且同樣存放在收集點。
(C)